

# 太陽電池モジュール供給側からみた 電流－電圧特性の屋外測定の意義

株式会社エクソル

太江田 貴之

XSG-18-115

## 設置現場におけるI-V測定の歴史①

### 1980年以前：セルは屋内、モジュールは屋外測定。

- 大型モジュール用ソーラーシミュレータがなく、工場検査でも屋外測定が主流。  
工場でトラックにモジュールとI-V測定装置（約500kg）を積み、晴れている地域へ出張し、測定することもしばしば発生していた。
- 暴露試験では、可変抵抗器とテスターで数値を取得し、雲形定規でI-V曲線を書いていた。  
1台測定するのに要した時間は5-10分で、その間に照度が変わり、1日を棒に振ることもあつた。
- 当時の用途は灯台や観測局用の非MPPTの独立電源用が主流。  
動作電圧はバッテリー電圧に縛られるため、「Pmaxは工場で計測し、現地では充電電流 vs 放射照度の管理で充分」との考えが一般的であった。  
点検に行っても、過充電防止回路が頻繁に動作しており、充電電流を計るのも一苦労していた。

## 1980年代から1990年代：逆ザヤとI-V測定への欲求。

- 工場検査はソーラーシミュレータへ移行していった。
- 可搬型I-V測定器の登場（Spire等）。当初は高価でアフターサービス活動に使える状況ではなかった。
- 1994年より住宅用太陽光発電販売開始され、MPPT装備の出力が直読できる機器（パワーコンディショナ）が爆発的に市場に出回ったが、手持ちの測定器ではPmax点を出せないため、パワーコンディショナーを動かして電圧・電流を読み取れば、Pmax点を簡単に取れるようになった。
- 直列数（並列数）の増加により、モジュールの故障判定が以前より困難となり、現場におけるI-V測定の要求が高まりだした。
- サーモビュアによる異常温度観測も始まるが、点検レベルで使われてはいなかった。

## 2000年代から現在：測定器の小型化と他点検手法の台頭

- IT技術、スイッチング技術の進歩により、年々コンパクトなI-V測定器が発売されている。
- 業界人口が増大し、定期点検はストリング開放電圧、電流（比較測定）が主流となって行くが、I-Vを取っても判定できない人も増えている。
- PVシステムの大型化により、1台当たりの点検時間は下がる傾向にある。
- 監視機器の高性能化・低価格化により、システム稼働率（パフォーマンスレシオ）が比較的容易に観測できるようになってきた。
- 安価なサーモビュア・EL検査・内部インピーダンス測定等、これまで行われてきた、外観・I-V・絶縁以外の点検手法について、多く考案されている。

# 点検手法とその特徴

XSOL

◎:かなり高い ○:高い △:普通 ×:低いまたは無い

手法	頻度	天候依存度	点検工数	識別力	定量性	モジュール 製造者 の理解
パフォーマンスレシオ	◎	◎	◎	×	◎	×
外観	△	○	○	△	×	○
アレイ開放電圧	△	△	○	△	○	△
サーモグラフィ	△	△	○	○	×	△
内部インピーダンス	△	○	○	○	×	×
非接触での通電確認	△	○	△	○	×	○
設置状態でのI-V測定	△	×	△	○	○	○
設置状態でのEL	×	×	×	○	×	○
取り外してI-V測定	×	○	×	○	○	○

## 太陽電池に発生する不具合の実状

XSOL

### 判定確度

◎:かなり高い ○:高い △:確度1/2 ×:判定不可

手法	ガラス 破損	セル発熱	クラスタ 開放	クラスタ 短絡	出力低下	モジュール 断線	ストリング 断線
パフォーマンスレシオ	×	×	×	×	○	×	×
外観	◎	×	×	×	×	×	×
アレイ開放電圧	×	×	×	×	×	○	○
サーモグラフィ	△	○	△	△	×	△	×
内部インピーダンス	×	×	○	○	×	○	○
非接触での通電確認	×	×	○	○	×	○	○
設置状態でのI-V測定	×	×	○	○	○	○	○
設置状態でのEL	×	×	○	○	○	○	○
取り外してI-V測定	-	×	○	○	○	○	-

# 当社O&MにおけるPV不具合判定

X SOL

## Step 1.


ストリングスの遠隔監視データより、PR値（パフォーマンスレシオ）を確認し、異変が確認されたら、現場に駆けつけます。



## Step 2.

サーモグラフィ検査を行い、異常部分と健常部分の温度差を調べます。

サーモグラフィ検査で  
判定可能



写真引用 (<http://www.flir.jp/cs/display/?id=41372>)



### ● 太陽電池の不具合

- ・モジュールのバイパスダイオードの異常
- ・モジュールのホットスポット
- ・モジュールのPID現象
- ・ケーブル接続不良（モジュールのコネクタや延長ケーブル接続部など）

### ● その他

電気設備の端子台の接続不良（ネジの緩みなど）

7/10

XSG-18-115

# 当社O&MにおけるPV不具合判定

X SOL

バイパスダイオード不具合



写真引用 (アドラーソーラーワークスHPより)


ホットスポット



PID現象



ケーブル接続不良



太陽電池を検査する際に十分な熱コントラストを得るために500W/m<sup>2</sup>以上の太陽放射照度が必要となることや、ガラスの反射率、カメラの撮影角度などの諸条件によって判定が困難なことがある。



## Step 3.

ストリングスの開放電圧・インピーダンス測定。モジュール表面をセンサーを使用してクラスタの発電電流を調べます。




写真引用 (エクソルHPより)

8/10

XSG-18-115

開放電圧・インピーダンス測定、  
センサーによる発電電流測定で判定可能

クラスタ故障の様子（EL試験によるもの）



写真引用（ソラパトHPより）

Step 4.  
I-Vテスターを使用し、I-Vカーブの異変を調べます。



写真引用（新栄電子計測器（株）HPより）

9/10

XSG-18-115

## 設置現場でのI-V測定の意義と課題

I-V測定は、モジュール製造事業者との連携を図るうえで欠かせない存在であり、下記課題を慎重に検討し解決していくことが必要と考える。

- ストリングでのI-Vカーブ形状の判定が難しい。
- 低照度領域（ $600W/m^2$ 以下）で、I-V測定に頼る点検を行うと、セルの異常発熱を見逃す懸念がある。
- 測定結果の判定は $1000W/m^2$  25°C換算値のみに頼ってはいけない。  
(異常発熱の多いモジュールを換算すると、定格超えの結果になることも)
- 点検およびその後の結果集計・判断に多くの工数がかかる。  
他の点検手法とのコンビネーションを図り、発電事業者の負担を低減させる。  
(まずは最初にI-V測定…ではない。)