

日本カーネルシステム株式会社

Since 1984


(erne)


本日の内容

- ①バイパス回路点検の必要性
- ②バイパスダイオードチェッカー仕様
- ③実証試験結果
- ④実際の故障検知事例
- ⑤機器の応用
- ⑥まとめ

Cernel

①バイパス回路点検の必要性






- ・セルの破壊に至った場合、数百℃の温度に達するケースもある
- ・PV自体は難燃性部材で構成されていても、施工面との間に枯れ葉や鳥の巣等の 可燃物が堆積している事もあり、焼損や火災の危険性も示唆されている

PON KERNEL SYSTEM ALL RIGHTS

(Cerne)


BPDが並列接続されているモジュール





・電流下げる目的で並列接続されているのであれ ば、ダイオード性能バラツキにより片側に電流が集中 し、破壊に至る可能性も考えられる

②機器開発仕様 ~第二象限測定~



(Cerne)

②バイパスダイオードチェッカー特徴・仕様

<特徴>


- ・屋根に登らず、接続箱での瞬時測定でBPDのオープン故障が検知可能。
- ・発電を邪魔しない夜間に測定実施。
- ・約1秒の高速測定。また、電池 or USB駆動で、ポータブルな測定器。 ・測定方法・内部回路構成について、現在特許出願中。 ・1並列の接続のみ検出可能。



項目	仕様
品番	BDC15310
最大入力電流	100[mA]
測定対象	単一の直列接続された太陽電池モジュール及びストリング (モジュール内部でバイパスダイオードが並列接続さていない事)
バイパス回路判定機能	ダイオード順電圧計測によるバイパス回路開放故障判定が可能
通信	USB
電源	単三電池 4本 / USB
質量	約500[g]
外形	131(幅) × 131(奥) ×51(高)[mm] (保護シリコンラバー含まず)

Cernel

バイパスダイオードチェッカー接続位置



(Cerne)

12/18/2017

COPYRIGHT © 2015 NIPPON KERNEL SYSTEM ALL RIGHTS PESERVED.

7

(erne)

バイパスダイオードチェッカー計測方法・結果表示

測定ボタン



MEAS mode 同様に測定する

比較データを選択後は、MEAS mode 同様に測定ができます。 測定後は、ディスプレイに結果が表示されます。


> REF 0001 +12.3V <-OK 0002 +12.4V <-

- 比較元の Vf 測定結果 - 測定した Vf 測定結果

MEAS Mode



オープン故障検出の場合のディスプレイ表示例(判定コード:NG1):



判定コードがNG1の場合は Open と表示されます

判定コードの表示位置

②バイパスダイオードチェッカー特徴・仕様(ソフト)



番号	詳細
①時刻	現在時刻を表示します。
②測定データ	⑤測定データ詳細で選択されたデータを
	拡大表示します。
③判定	⑤測定データ詳細で選択されたデータ判
	定の詳細を表示します。
④データ保存先、取得	保存先設定および、取得データ一覧を表
データ一覧	示します。
⑤測定データ詳細	取得したデータの詳細表示を行います。
⑥ポート番号設定	本体の接続先ポート番号を設定します。
	(詳細は2.2参照)
⑦取得方法選択	本体からのデータ吸出し方法を設定しま
	す。
⑧データ取得ボタン	クリックすることで⑦で選択された取得
	方法でデータを取得します。
⑨判定基準値設定ボタ	判定基準値を別ウィンドウにて設定しま
ン	す。
⑩時刻同期ボタン	本体と接続中にクリックすることで、本
	体の時刻をPCの時刻と同期させます。

12/18/2017


COPYRIGHT © 2015 NIPPON KERNEL SYSTEM ALL RIGHTS RESERVED.

c

(erne)

②機器開発仕様 ~逆電圧値~

1モジュールに3個のBPD。Vf=1.0[V]とした場合、下図では、1.0×3×7=21[V]のVf。



③実証試験 ~産総研FREA~







※ 産総研様HP画像

※平成26年度 産総研 福島再生可能エネルギー研究所 シーズ支援プログラムでの実証試験

12/18/2017

COPYRIGHT © 2015 NIPPON KERNEL SYSTEM ALL RIGHTS PESERVED.

11


(Cerne)

③実証試験 ~対象PVストリング~


1モジュールに対してバイパス回路の開放加工を実施し、日没後に測定を実施。

測定対象PVストリング:

- ①単結晶シリコンHIT VBHN238SJ23A (Panasonic) 8直列接続
- ②単結晶シリコンバックコンタクト NQ-198AC(Sharp) 8直列接続
- ③薄膜シリコン NA-H135H (Sharp) 7並列接続





バイパス回路開放の加工




測定したPVストリング

③実証試験 ~結晶系 故障検知~








12/18/2017

PYRIGHT © 2015 NIPPON KERNEL SYSTEM ALL RIGHTS PESERVED


4.

(erne)

③実証試験 ~薄膜系 測定結果~



③実証試験 ~直列数~




12/18/2017

OPYRIGHT © 2015 NIPPON KERNEL SYSTEM ALL RIGHTS PESERVED.

4.5

(erne)

③実証試験 ~300kWヤード~



④実際の故障検知事例

ストリングの 出力端子で測定



実際に運用されている家庭用のPVシステム内の2ストリングについて、バイパスダイオードのオープン故障を検知した様子。 実際にバイパスダイオードのオープン故障を検知


12/18/2017

COPYRIGHT © 2015 NIPPON KERNEL SYSTEM ALL RIGHTS PESERVED.


17

(erne)

⑤機器の応用(ブロッキングダイオードチェック・並列回路)



ブロッキングダイオード 故障検知への応用



並列接続のストリング

⑥まとめ

<バイパス回路 開放故障の点検>

I-Vの第二象限に着目した測定で、 屋根に登らないで、バイパス回路開放故障の点検が可能

<バイパス回路 短絡故障の点検>ストリング間の差を検知して点検が可能

⟨ブロッキングダイオード故障検知への応用⟩

Vf測定結果の差を応用し、点検が可能

<並列接続のストリング> ブロッキングダイオードの内側であれば測定可能



12/18/2017

OPYRIGHT © 2015 NIPPON KERNEL SYSTEM ALL RIGHTS PESERVED.

